

**PENGUJIAN LEAD APRON MENGGUNAKAN METODE  
RADIOGRAFI DI INSTALASI RADIOLOGI  
RSUD RADEN MATTAHER JAMBI**

**Karya Tulis Ilmiah**

Diajukan ke Program Studi DIII Radiologi Fakultas Vokasi  
Universitas Baiturrahmah sebagai Pemenuhan Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Ahli Madya Kesehatan (Radiologi)



**DISUSUN OLEH:**  
**ANNESA PRICILIA**  
**2010070140042**

**PROGRAM STUDI DIII  
RADIOLOGI FAKULTAS VOKASI  
UNIVERSITAS BAITURRAHMAM  
PADANG  
2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Karya Tulis Ilmiah : "Pengujian Lead Apron Menggunakan Metode Radiografi Di Instalasi RSUD Raden Mattaher"

Nama : Annesa Priscilia

NPM : 2010070140042

Telah diujikan pada ujian Tugas Akhir / Karya Tulis Ilmiah oleh dewan penguji dan di nyatakan Lulus pada tanggal 28 Agustus 2023

### DEWAN PENGUJI

1. Penguji I : Cicilia Artitin, S.Si, M.Biomed

()

2. Penguji II : Chairun Nisa S.Pd, M.Si

()

3. Penguji III : Mursiyatun, Dipl.Rad, S.Si

()

Mengetahui

Fakultas Vokasi

Program Studi D III Radiologi

Universitas Baiturrahmah

Ketua,

Dekan,



Oktavia Puspita Sari, Dipl. Rad, S.Si, M.Kes

Oktavia Puspita Sari, Dipl. Rad, S.Si,M.Kes

JURUSAN DIII RADIOLOGI  
FAKULTAS VOKASI  
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH  
Karya Tulis Ilmiah, 2023

ANNESA PRICILIA

PENGUJIAN LEAD APRON MENGGUNAKAN METODE  
RADIOGRAFI DI INSTALASI RSUD RADEN MATTAKER

xi + 81 halaman, 7 tabel, 11 lampiran

INTISARI

Tindakan proteksi radiasi yang harus dilakukan oleh pekerja radiasi adalah penggunaan alat pelindung yaitu *lead apron* terbuat dari bahan timbal yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam pekerjaan di medan radiasi. *Lead apron* diletakkan di atas punggung kursi dan ditumpuk di atas meja. Beberapa bagian *apron* ada yang berkerut karena bekas lipatan. *Apron* tersebut belum pernah dilakukan pengujian sejak awal pembelian dan tidak ada rak atau lemari khusus untuk penyimpanan *apron*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perawatan *lead apron* dan hasil pengujian *lead apron*.

Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif dengan studi eksperimen atau melakukan observasi langsung. Dilakukan di Instalasi Radiologi RSUD Raden Mattaher Jambi pada bulan Juli 2023 dengan 6 buah *lead apron* sebagai sampel. Hasil gambaran *apron* yang mengalami kebocoran diolah dengan cara diukur menggunakan menu *tools* “*measure*” yang ada pada komputer CR, sehingga dapat dilihat berapa besar kerusakan pada lead apron kemudian dimasukkan dalam tabel.

Hasil pengujian *lead apron* terdapat 2 apron yang mengalami kerusakan yaitu *lead apron* D dan *lead apron* F yang tidak dapat digunakan lagi dan harus direject, kemudian *lead apron* lainnya yaitu *lead apron* A, B, C, dan E tidak terlihat kerusakan dan masih layak digunakan sebagai alat pelindung diri dari bahaya radiasi.

Kata Kunci : *Lead Apron*, Alat Pelindung Diri, Kebocoran